

Отчёт
 об устранении замечаний
 по предписанию № 000685 от 03.05.2018 г.
 (срок исполнения – август 2019 г.)

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
Пункт 1. Жилой район Осиновка (ул. Иркутская, 16).		
1.	Оборудовать спортивно – игровые площадки с твёрдым покрытием, и футбольное поле – с травяным покровом, в соответствии с п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Не выполнено по причине отсутствия финансирования
2.	Подвести горячую воду к умывальникам, установленным в туалетных комнатах в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Не выполнено по причине отсутствия финансирования
3.	Провести замену оконных блоков 26 окон в соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Проведена замена оконных блоков в 9 учебных кабинетах (28 окон), медицинском кабинете (1 окно), школьной столовой (8 окон).
Пункт 2. Жилой район Сухой (ул. Социалистическая, 14 А).		
1.	Оборудовать кабинеты предметного обучения столами и стульями, трёх размеров, в соответствии с п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Выполнено частично: в двух кабинетах предметного обучения установлена мебель трех параметров.
2.	В начальном звене установить школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, в соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Выполнено частично: в один кабинет будут установлены школьные парты с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (копия счета прилагается)
3.	При входе в столовую оборудовать установка дополнительные раковины для мытья рук, из расчёта 1 раковина на 20 посадочных мест, обеспечить подачу горячей воды, в соответствии с п. 3.1; 3.4 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Не выполнено. Технически невозможно.

4.	Обеспечить подвод горячей воды в туалетной комнате для мальчиков и девочек расположенных на 1 этаже, в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Не выполнено. Отсутствие финансирования.
5.	Обеспечить проведение капитального ремонта помещений мастерских материалами, допускающими проведения влажной уборки и дезинфекции, в классных комнатах устранить провисание потолка, дефекты конструкций потолка и стен в пристрое, которые создаёт угрозу целостности конструкций, в соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Не выполнено. Здание школы включено в план капитального ремонта на 2021 год.
6.	Провести ремонт полов рекреаций в ходовых местах материалами, допускающими проведения влажной уборки и дезинфекции, в соответствии с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Не выполнено. Отсутствие финансирования. Проведен косметический ремонт полов (покраска).
7.	Провести замену стеклопалотна всех учебных кабинетов основного здания (в том числе кабинет химии, биологии, 11 кабинетов (табл.) – 39 стёкол в соответствии п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».	Не выполнено. Отсутствие финансирования.

Для устранения замечаний по предписанию № 000685 от 03.05.2018 г. в ДО администрации г. Братска были отправлены заявки на выделение денежных средств (копии прилагаются).

Директор МБОУ «СОШ № 8»



Л. Н. Ярцева